


Deszkákkal támasztották alá a felújítás alatt álló, megrepedt Berettyó-hidat

Nyugat.hu - 2018-08-19 19:18:38

Természetes, hogy a közvélemény figyelve a hidak állapota felé fordult, miután Genovában [leszakadt az autópálya egyik hídjá](#), a tragédiának [több mint 40 halálos áldozata van](#). Az olasz városban szombaton [nemzeti gyásznapot tartottak](#) az áldozatok emlékére.

Közben kiderült, hogy [a híd ramaty állapotban volt](#), és előre jelezhető lett volna a katasztrófa.



fotó: Vas László

Hazánkban is vannak rossz állapotban lévő hidak, és mos sokkal jobban odafigyelnek erre az emberek. Így tett a közelben lakó Vas László is, amikor fotókat és videót készített a Berettyóújfalú és Berettyószentmárton között lévő Berettyó-hídról.



fotó: Vas László

A közúti híd jelenleg felújítás alatt áll, a felvételeken jól látható, hogy meg is repedt a tartószerkezet, és ideiglenes megoldásként deszkákkal támasztották alá.




fotó: Vas László

Ami meglepő, hogy a híd jelenleg is járható, igaz, csak egy sávon, a másik sáv a felújítás miatt le van zárva.



fotó: Vas László

A berettyohir.hu [június 16-án írt a híd felújításáról](#), a Magyar Közútnak tettek fel kérdéseket, és a válaszokat közölték.



fotó: Vas László

Ebben azt írják, hogy a munka közben vették észre a konzolszerkezet addig rejtett hibáját, és akkor

derült ki, hogy azt teljesen el kell bontani és újjáépíteni.

Vas László fotói augusztus 19-én készültek.